**Se aude un zgomot in lateralele masinii.**

Mai devreme se auzea un sunet ciudat de la mașină m am uitat sub mașină nu avea nimic totul părea în regulă era ca și când ar fi atins ceva sau s ar fi desprins ceva. Apoi mi am uitat la motor în față la mașină și am observat că sunetul veneaua de la cureaua care se învârtea de lângă motor Opel Corsa model 2008 d. Apoi intuiția mi a spus să ridic tija care îmi arată cât ulei mai are mașină și într adevăr am observat că mai avea doar un pic de ulei. Am scos butonul galben de la locul unde stă uleiul deci nu de la tijă de la carcasa acoperită cu un capac galben, am completat cu ulei și acum nu se mai aude sunetul acela ciudat. Cum explici sunetul și de ce s a oprit după ce am pus uleiul?

Explicația pentru sunetul ciudat și dispariția lui după adăugarea uleiului este următoarea:

**De ce s-a produs sunetul:** Când nivelul de ulei este foarte scăzut, componentele metalice din motor (pistoane, cuzinești, arbore cotit, etc.) nu mai sunt lubrifiate corespunzător. Aceasta provoacă:

- Frecare metalică excesivă între piese
- Zgomote și vibrații anormale în motor

- Transmiterea acestor vibrații către alte componente, inclusiv cureaua care părea să fie sursa sunetului

**De ce s-a oprit sunetul după adăugarea uleiului:** Uleiul nou a restabilit lubrifierea corespunzătoare între toate componentele mobile ale motorului, eliminând frecarea excesivă și implicit zgomotele și vibrațiile.

**Observații importante:**

- Cureaua în sine nu era defectă - doar transmitea vibrațiile de la motor
- Ai procedat corect verificând tija de ulei și completând prin capacul galben
- Funcționarea cu ulei foarte puțin poate cauza daune grave și permanente motorului

**Recomandări:**

- Verifică nivelul de ulei regulat (lunar)
- Investighează de ce s-a consumat uleiul - poate fi o scurgere sau o ardere excesivă
- Fă o verificare la service pentru a te asigura că nu s-au produs daune din cauza lipsei de lubrifiere

Ai avut noroc să observi problema la timp - funcționarea prelungită fără ulei suficient ar fi putut distruge complet motorul.